交通部民用航空局馬公航空站 106 年第 3 次跑道安全小組會議紀錄

一、開會時間:106年9月28日(星期四)14:20分

二、開會地點: 航空站三樓會議室

三、主 席:黃組長偉宏 記錄:王祥旭

四、出席單位及人員:如簽到單

五、承辦單位簡報(供地面作業人員參考):

低能見度作業程序(航機駕駛員須注意事項)

- (一)、低能見度作業天氣標準: RVR 低於 750M。
- (二)、駕駛員在低能見度情況滑行時應注意:
 - 1. 駕駛員及航空器使用人應了解,於某些低能見度情況時,塔臺管制員可能無法看到機場上航空器及車輛之活動。此種情形可能使管制員無法目視確認航空器是否遵守滑行指示。因此,於此種狀況時,駕駛員應特別注意並謹慎滑行。
 - 如駕駛員遭遇視覺上之困難或有迷失方向之跡象時,應 立即告知管制員。

(三)、作業程序:

- 1. 第一階段低能見度作業: RVR 低於 750M
 - (1)ATIS 廣播「實施第一階段低能見度作業程序」。
 - (2)塔臺依飛航管理程序規定,於必要時頒予航空器逐步 滑行許可。
 - (3)航空器駕駛員(或代理人)得視需要,請求引導車 (FOLLOW ME)導引。
 - (4)E 滑行道以 K2 滑行道分隔為兩個區段,同一時間各 只允許 1 架航機活動。
 - (5)E 滑行道與 K2 滑行之交叉口為強制報告位置。

- 2. 第二階段低能見度作業: RVR 低於 550M
 - (1)ATIS廣播「實施第二階段低能見度作業程序」。
 - (2)塔臺依飛航管理程序規定,於必要時頒予航空器逐步 滑行許可。
 - (3)航空器駕駛員(或代理人)得視需要,請求引導車 (FOLLOW ME)導引。
 - (4)限制操作區內每次僅允許一架航空器活動。

六、散 會(14:40)

交通部民用航空局馬公航空站

106年9月跑道安全小組會議簽到單

一、開會時間:中華民國106年9月28日(星期四)14:00

二、開會地點: 航空站三樓會議室

三、主 席:黃組長偉宏 記錄:王祥旭

列席人員:

列			
單位	姓名	單位	姓名
空軍馬公基勤隊		馬公機場管制臺	王永康
空軍馬公基勤隊		馬公助航臺	
華信航空公司	不经别	馬公站業務組	焙像学
華信航空公司	教外	馬公站業務組	
華信航空公司	漫客的生	馬公站航務組	王祥和
立榮航空公司	27 34 47	馬公站消防班	
立榮航空公司	夷貌	第七基地天氣中心	
長榮航太公司	科智的		
遠東航空公司	陈览艺		
遠東航空公司	南美主		
遠東航空公司	王婷德		

註:航警/中油/福恩機械/七美站/望安站非屬本站跑道安全小組,故免簽名。