

## 安全危害確認及風險管理紀錄表

評估案編號 (危害編號)	危害描述	危害可能結果	風險指數	風險移除/降低策略 (措施)	風險指數	完成期限/ 負責人
10805	機坪投射燈光近期多次(11月3、21及30)發生水電班下午檢查時發現小故障，部分燈無法正常開啟運作，另10月5日上午亦出現異常現象。	投射燈光若小部分故障雖不致影響航機地面運作，但可能對地面作業人員或旅客影響較大，恐有安全之虞。	2C  可容忍	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 冬季提早天黑，目前約17:00就須開啟機坪燈光，請水電班每日提早檢測機坪燈光(目前約16:30~17:00之間)最遲於16:00檢測，以便及時搶修。</li> <li>2. 請水電班將異常狀況列入統計及分析，以減少發生異常頻率，確保作業安全。</li> </ol>	1E  可接受	<p style="color: red;">持續辦理/ 業務組(莊忠政/水電班)</p> <p style="color: red;">同上</p>
決議： 經 108/12/17 安全工作小組第 4 次例行會議表決通過。						
日期： 108 年 12 月 17 日                      執行秘書：馬珍駒                      安全主管：黃偉宏						
備註：						