

## 交通部民用航空局馬公航空站

### 105 年第四次跑道安全小組會議紀錄

- 一、開會時間：105 年 12 月 16 日(星期五) 10：10 分
- 二、開會地點：航空站三樓會議室
- 三、主 席：黃組長偉宏 記錄：張博涵
- 四、出席單位及人員：如簽到單
- 五、承辦單位簡報：略
- 六、結論：

(一)本(105)年 10 月發生於上海虹橋機場之 MU5643 班機於跑道滾行起飛時，遭遇 MU5106 班機穿越跑道，險釀撞機事故一案，反映飛航組員及飛航管制員未遵守標準作業程序之危害，請各單位引以為戒。另，跑道入侵事件發生之原因，多為地面人員或飛航組員與塔臺之通聯問題，故請跑滑道地帶相關作業單位務必落實人員之無線電通聯訓練。

(二)有關本場最低適航標準及低能見度作業程序，均明訂於本場飛航指南及「地面活動導引及管制系統計畫」，請各單位上網參閱。

(三)場面巡邏車輛與消防救援車輛於低能見度巡視操作區時，若不易觀察所在位置，可沿跑滑道邊線行駛，以利發現指示牌及跑滑道交口。

- 七、散 會(10:30)

交通部民用航空局馬公航空站

105年12月跑道安全小組會議簽到單

一、開會時間：中華民國105年12月16日(星期五) 10:20

二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主 席：黃組長偉宏

記錄：張博涵

列席人員：

單位	姓名	單位	姓名
空軍馬公基勤隊	李宜杰	馬公機場管制臺	
空軍馬公基勤隊	許恩宏	馬公助航臺	
華信航空公司	許偉順	馬公站業務組	陳震宇
華信航空公司		馬公站業務組	
立榮航空公司	陳俊青	馬公站航務組	張博涵
立榮航空公司	邱伯強	馬公站消防班	
長榮航太公司	許愛凱		
遠東航空公司	呂大維		
遠東航空公司			
遠東航空公司			

註：航警/中油/福恩機械/七美站/望安站非屬本站跑道安全小組，故免簽名。