

交通部民用航空局馬公航空站

106 年第 2 次跑道安全小組會議紀錄

- 一、開會時間：106 年 5 月 18 日(星期四) 15：15 分
- 二、開會地點：航空站三樓會議室
- 三、主 席：張主航博涵(代) 記錄：張博涵
- 四、出席單位及人員：如簽到單
- 五、承辦單位簡報：略
- 六、結論：

宣導下列事項：

(一)因應軍演，E 滑行道北段(K3-K4 滑行道之間)關閉期間，02 跑道起降因應措施：

- 1、降落(或放棄起飛)航機若已滾行至 K3 滑行道出口以北，塔臺將指示其於 02 跑道末端(K4 滑行道出口)U-turn，以跑道滑行至 K3 出口再脫離跑道。
- 2、因應大型航機可能之 U-turn，塔臺將視需要加大到場航機隔離，可能因此造成其它班機等候時間延長，請各航空公司見諒。

(二)跑道相關資訊，及其業管單位：

- 1、跑道公布距離(起飛滾行距離、起飛距離、加速停止距離、降落距離)：航空站。
- 2、跑道地帶、跑道端安全區、清除區範圍：航空站。
- 3、機場及周邊障礙物資訊：馬基隊。
- 4、鳥相資訊：馬基隊、航空站。
- 5、燈光、指示牌、儀器進場助導航設施：助航臺。
- 6、道面修補：馬基隊。
- 7、航機於跑道兩端 U-turn：塔臺。
- 8、跑滑道低能見度作業程序：塔臺。

9、申請反跑道起降：塔臺(天駒進駐期：天駒高勤官)。

10、天氣資訊：空軍天氣中心。

七、散 會(15:35)

交通部民用航空局馬公航空站

106 年 5 月跑道安全小組會議簽到單

一、開會時間：中華民國 106 年 5 月 18 日(星期四) 15:00

二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主 席：黃組長偉宏

記錄：張博涵

列席人員：

單位	姓名	單位	姓名
空軍馬公基勤隊	黃志威	馬公機場管制臺	王永康
空軍馬公基勤隊		馬公助航臺	公假
華信航空公司	陳君梅	馬公站業務組	
華信航空公司	林偉明	馬公站業務組	
華信航空公司	張振興	馬公站航務組	張博涵
立榮航空公司	陳啟華	馬公站消防班	林月母代
立榮航空公司	郭富軒		
長榮航太公司	許安記		
遠東航空公司	王炳明		
遠東航空公司			
遠東航空公司			

註：航警/中油/福恩機械/七美站/望安站非屬本站跑道安全小組，故免簽名。