

交通部民用航空局馬公航空站
跑道安全小組 107 年第 3 次會議紀錄

一、開會時間：107 年 8 月 28 日(星期二) 14：45 分

二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主 席：黃組長偉宏 記錄：馬珍駒

四、出席單位及人員：如簽到單

五、討論事項與結論：

(一)、本站場面持續有野犬入侵(附件一)，因本場場面較小，若有野犬入侵於場面，當現場進行防制作業時，犬隻竄逃於機坪、滑行道、甚至滑行道都將對航機地面作業造成影響，在去年亦曾發生航機落地時擦撞野犬，幸無造成損傷，此問題實為本機場目前飛地安之隱憂，請各單位共同配合防制野犬入侵。也請空軍基地宣導國軍弟兄勿餵養流浪犬，並請持續就防護網進行維護，以防野犬入侵，另各單位人員若發現野犬請儘速通知航務組，以利進行防制作業。

(二)、航機緊急事件申請更換降落跑道：

1. 本(8)月 12 日本場突遇到場航機一旅客有緊急狀況，申請更換降落跑道，以爭取時間讓旅客能盡快送醫。因當時為本場尖峰時間，航務組機坪之調度與航空公司所預劃有所落差，聯系之間有所誤解。以此事件為案例，遇類似緊急事件請航空公司配合，以利塔臺管制及救護任務之執行。

六、散 會(15:25)

交通部民用航空局馬公航空站

跑道安全小組 107 年第 3 次會議簽到單

一、開會時間：中華民國 107 年 8 月 28 日(星期二)：

二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主 席：黃組長偉宏

記錄：馬珍駒

列席人員：

單 位	姓 名	單 位	姓 名
空軍馬公基勤隊	何炳毅	馬公塔臺	陳永森
		馬公助航臺	唐世偉
華信航空公司	朱宏興	馬公站業務組	陳昭宇
立榮航空公司	羅駿諤	馬公站航務組	馬珍駒
	邱新村	馬公站消防班	朱見興
長榮航太公司	許雲凱		
遠東航空公司	陳賞志		

註：航警/中油/福恩機械/七美站/望安站非屬本站跑道安全小組，故免簽名。

野犬入侵本場案例

項次	危害編號	危害內容	處理情形
1	1070116	107/01/30 09:51 於西側外環道發現兩隻中型犬(黃毛、其一似柴犬)	1. 立即以手機請航務組通知飛管(此處無線電訊號不良)。 於現場跟隨犬隻等待飛管。 2. 飛管到達現場表示，因外環道與場面之通道現都設有地面阻絕設施，車輛無法進出，影響驅狗效率，將把狗趕至營區內再以狗籠捕捉。 3. 巡查車與飛管於 K3 跑滑道驅狗，最後犬隻由 E 經 K3 穿越跑道後消失於西側外環道。 4. 311 表示會在營區以狗籠捕捉。
2	1070503	107/5/12 21:45 華信勤務通報疑似有 1 白色犬隻，由機坪往 E 滑行道方向移動。 107/05/15 09:16 航務組接獲塔臺通知，守視室附近發現有犬隻出沒，即刻進場驅趕。 107/05/27 09:00	5/12 場面席立即通知塔臺，經塔臺許可後，會同飛管進入場面巡視，未發現犬隻。 5/15 1. 航務組派巡查車負責進行驅狗，飛管無車輛可使用，後續再上場一同進行防制。 2. 經巡視全區未見犬隻蹤影。 5/27 立即至現場與飛管進行野生動物驅離作業。查犬隻消失於 GCA 區域

項次	危害編號	危害內容	處理情形
		接獲塔臺通報，軍方告知於守視室旁有一白色犬隻。	不見蹤影。請塔臺提醒航機。(黃) 5/28 08:23 接獲塔臺通報，軍方告知於守視室旁有一白色犬隻，至現場與飛管進行野生動物驅離、捕捉、獵殺作業。惟犬隻最終消失於守視室旁土丘草叢，等候多時不見蹤影，無功而返。(現場已設置捕狗籠) 5/29 17:30 1. 接獲塔臺通知，GCA 旁有一隻小白狗，通知航警盡速攜槍至航務組陪同進行野生動物防制作業之驅離、誘捕與獵殺作為。 2. 飛管已就近先前往現場。 3. 與航警(王瑞章)前往現場，經詢飛管得知，犬隻已往基地行政區去，由飛管至現場進行防制作業。值班席皆航警回民用機坪巡視，結束防制作業。 4. 6/25 向飛管確認該犬隻尚未捕獲。
3	1070505	107/05/15 10:10 巡場發現西側1處排水溝柵欄網子有部分鬆脫，恐容野犬進出。	立即電請飛管盡速通報權責單位處理，以免野生動物入侵。軍方於5/23完成修補。
4	1070605	107/06/28 16:18 航務組值班席接獲塔臺轉知到站航機	1. 場面席偕同飛管人員及組長駕車至現場進行野生動物防制作業。 2. 犬隻竄逃最後由西側一涵洞(防制網已遭破壞)離開。 3. 後續由軍方將涵洞防制網立即進行修補。

項次	危害編號	危害內容	處理情形
		UIA8661(使用 02 跑道) 通知於跑道東側(接近 K2)草坪發現一犬隻。	
5	10766-0801	107/08/06 07:30 航空公司通報航務組，8、9 號停機坪發現有 2 隻狗，往南走。	1. 場面席立即趕赴現場，發現犬隻已於 E 滑行道，飛管亦到達現場。此刻正值航機尖峰時刻，恐影響航機飛地安。巡查車與飛管共同於場面圍捕驅趕野犬，因多架到站航機已接近本場，滑行道上到站華信航機亦因此滯留於 K2 滑行道上無法進入停機坪，經誘捕驅趕無效，飛管依野生動物保育法 23 條進行射殺。 2. 場面席將野犬屍體於 E 滑行道上移除，另因現場留有糞便及血漬，由消防班以消防車灑水沖洗後，航機運作恢復正常。 3. 後續航機順利運作。
6	10768-0802	107/08/07 17:38 飛管通報，軍方施工人員於西側外環道草坪發現 1 犬隻。	飛管人員趕赴現場，本組亦隨後前往協助進行野生動物防制作業，惟犬隻後逃竄查無蹤跡，將持續監控以維護飛航安全。