

110 年第 2 次安全委員會 列管危害

110/12/28

項目	危害編號	危害內容	辦理結果/處理情形/會議日期
1 2 3	108080-1107 109040-0608 109084-1213	108/11/26 機場三台無障礙斜坡車皆已使用多年，甚至有已經超過使用年限的狀況，近期每台斜坡車也常常發生故障之情形，除航空公司常常不夠用之外，若於登下機作業時斜坡車發生問題，狀況則更加危險，煩請航站加快斜坡車汰換進度。	<ol style="list-style-type: none"> 業務組:各站斜坡搭機輔具為高雄站同一時期統一購置，均使用多年，近日民航局已重新調查各站使用需求，研議購置汰換設備，請各航空公司於汰換前加強設備維護巡檢，若有故障請盡速通報。 108/12/17 第 4 次安全工作小組會議:持續列管。 109/02/17 第 1 次安全工作小組會議主席裁示：搭機斜坡輔具採購 1 案已列入明年預算，預計 110 年底辦理。 109/06/16 第 1 次安全委員會會議決該案列管至採購完成。 109/12/21 第 2 次安全委員會會議決議列管。 <u>110/12/28 第 2 次安全委員會會議決議解除列管。</u>
4	10761-0706	107/07/17 08:00 六號停機坪至七號停機坪內交通道路面不平，車輛行駛時顛簸，旅客穿越有絆倒之虞。	<ol style="list-style-type: none"> 當日敬會業務組辦理。 業務組承辦人(副工程司陳震宇)表示會勘後盡速研辦。 列入每月「空側設施改善會議」追蹤列管。 8/28 業務組(陳)回復，由軍方於天氣轉晴後一併處理。 為維護空側作業之順遂，業務組請馬基隊依「軍民合用機場維護費」盡速擇期改善(預計 11/30 完成)。 107/12/09 尚未完成，持續列管中。 <u>108/02/20 業務組回覆表示，落差較大之部分已改善，尚未改善之處將納入 7、8、9 號停機位鋪面改善工程一併改善。</u> 108/12/17 第 4 次安全工作小組會議:持續列管。 <u>109/12/21 第 2 次安全委員會會議決議列管。</u>

項目	危害編號	危害內容	辦理結果/處理情形/會議日期
5	108056-0806	108/08/21 06:30 航務組巡場發現內交通道破碎鋪面 FOD。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立即清除內交通道破碎鋪面 FOD。 2. 紀錄於航務日誌會業務組。 3. 業務組 08/22 回覆表示:該處尚非旅客行走動線或停機坪範圍,擬清除脫落之修補材並持續觀察,如未有立即之危險,<u>擬納入 109 年停機坪整修案內進行設計後改善。</u> 4. <u>109/12/21 第 2 次安全委員會議決議列管。</u>
6	108059-0809	108/08/30 華信航空(危害通報表:發現時間為 08/16)通報於 7 號機坪上發現有幾處水泥地面的伸縮縫膠條脆化剝離。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108/09/04 安全主管裁示:有關剝離伸縮縫膠條先行清除,並在不影響機坪運作下,<u>已納入後續年度版塊翻修工程中一併改善。</u> 2. <u>109/12/21 第 2 次安全委員會議決議列管。</u>
7	108074-1101	108/11/01 06:40 7 號停機位與內交通道間之 FOD(鋪面碎石)。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立即清除,並記錄於航務日誌。業務組回復將此案<u>納入 109 年起之停機坪改善工程一併整修。</u> 2. <u>109/12/21 第 2 次安全委員會議決議列管。</u>
8	108094-1213	108/12/19 09:30 航務組巡場發現 E 滑行道邊緣鋪面下陷。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 組長立即轉知業務組及馬基隊 2. 108/12/23 業務組回覆表示,有關 E(近 K3)下陷處,洽馬基隊設施分隊工程官表示將尋適當經費修復,目前非航機必經動線,仍將持續關注。 3. <u>109/12/21 第 2 次安全委員會議決議列管。</u>
9	109023-0306	109/03/15 06:40 6 號停機位內交通道破裂鋪面碎石。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立即清除並拍照記錄於航務日誌轉知權責單位業務組。 2. 109/03/16 業務組回覆表示:查該處鋪面破損需全段鋪面翻修方根絕,<u>將列入停機坪翻修案一併施作。</u> 3. <u>109/12/21 第 2 次安全委員會議決議列管。</u>

項目	危害編號	危害內容	辦理結果/處理情形/會議日期
10	11001-0218	本場 109 年 7 至 8 月份接獲 10 起鳥擊事件通報，鳥擊事件恐造成飛航安全。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110/02/18 第 1 次安全工作小組會議提出。 2. 110/09/30 第 1 次安全委員會決議列管。 3. <u>110/12/28 第 2 次安全委員會決議解除列管。</u>
11	11002-1016	7-8 號停機位辦理鋪面翻修，易影響場面作業。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110/11/11 第 3 次安全工作小組會議提出。 2. <u>110/12/28 第 2 次安全委員會決議列管。</u>
12	11003-1020	因 Covid-19 疫情影響，航空站人員及駐站人員染疫。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110/11/11 第 3 次安全工作小組會議提出。 2. <u>110/12/28 第 2 次安全委員會決議列管。</u>
13	11004-1020	安全辦公室業務承辦人員(執行秘書)異動。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110/11/11 第 3 次安全工作小組會議提出。 2. <u>110/12/28 第 2 次安全委員會決議列管。</u>
14	11005-1020	因 Covid-19 疫情影響，旅運量減少，野生動物活動增加。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110/11/11 第 3 次安全工作小組會議提出。 2. <u>110/12/28 第 2 次安全委員會決議列管。</u>

項目	危害編號	危害內容	辦理結果/處理情形/會議日期
15	11006-1125	指示牌及千呎牌汰換工程，恐有 FOD 及跑道入侵之虞。	1. 110/12/14 第 4 次安全工作小組會議提出。 2. <u>110/12/28 第 2 次安全委員會決議解除列管。</u>
16	11007-1125	因 Covid-19 疫情後，造成航空站空側安全之影響。	1. 110/12/14 第 4 次安全工作小組會議提出。 2. <u>110/12/28 第 2 次安全委員會決議列管。</u>