

交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)安全工作小組會議紀錄

一、開會時間：104年2月9日(星期一) 10:00

二、開會地點：3樓會議室

三、主 席：洪主任建男 記錄：張博涵

四、出席單位及人員：如簽到單

五、結論：

- (一)、有關 104 年度安全績效指標(含目標值及警示值)及安全目標，業經 103 年 12 月 24 日安全委員會通過並報局備查，內容詳參新版安全管理系統手冊(民國 103 年 12 月 27 日馬航字第 1035010420 號函諒達)。
- (二)、安全風險評估案件：
油罐車進出機坪之行車安全一案(案號 10401)，經擬定風險降低策略後，風險等級已由 2C(可容忍)降為 1C。(詳參附件：安全危害確認及風險管理紀錄表)
- (三)、請福恩機械改善空橋維護高處作業安全，作業人員除攜帶安全帽，並應增加其它安全防護，以防墜落意外，並請業務組督導其改善。
- (四)、請航務組於春運期間加強地勤作業查核及酒測作業。
- (五)、南北消加水站前禁止地勤車輛暫停，請各公司提醒作業人員，並請航務組加強查核。
- (六)、有關華信航空提出 5 號登機門連接空橋之玻璃門，於開啟後無法靠牆固定一案，請業務組辦理改善。

六、散 會(10:45)

交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)安全工作小組會議簽到單

一、開會時間：中華民國 104 年 2 月 9 日(星期一) 10:00

二、開會地點：三樓會議室

三、主 席：洪主任建男

記錄：張博涵

出(列)席人員：

出(列)席人員	簽到	出(列)席人員	簽到
吳乾嘉	戴上為代	陳英隆	陳英隆
王志安	戴上為代	劉景順	劉景順
于騰淵	(請假)	陳春梅	張春梅
唐世偉	唐世偉	王大慶	
王瑞章	王瑞章	林伯勳	林伯勳
黃偉宏	黃偉宏	陳覺堯	陳覺堯
莊忠政	莊忠政	葉聯慶	葉聯慶
張博涵	張博涵	歐生祥	歐生祥
黃見興	黃見興		
張光輝			
許雯凱	許雯凱		
許光輝			
陳天明	陳天明		
許森晶	許森晶		