

馬公航空站安全公告

MAGONG AIRPORT SAFETY BULLETIN

公告編號：10501(修)

因應本場雷暴(雨)當空【TS(OVHD)/TSRA(OVHD)】或雷暴(雨)接近【TS/TSRA】作業規定，增設「雷擊告警系統」。

- 一、當航務組接獲空軍第七基地天氣中心通知本場「雷暴(雨)當空」或「雷暴(雨)接近」，值班航務員立即以無線電、通訊軟體(line)或電話等方式通報航空公司、助航臺、空橋班、消防班、航警、臺灣中油公司等機坪作業單位，同時啟動「雷擊告警系統」。

當雷暴(雨)當空，啟動雷擊告警系統-紅燈伴隨警報聲



當雷暴(雨)接近，啟動雷擊告警系統-黃燈



當恢復正常，啟動雷擊告警系統-綠燈



二、雷暴(雨)當空時，除加油作業一律暫停外，其餘各項作業停止與否，在安全前提之考量下，由各單位自行決定並自負責任。