

馬公航空站機場安全委員會 108 年度第一次會議議程

一、主席致詞。

二、本次會議報告討論事項：

(一)安全工作小組上半年度執行風險評估及擬訂風險降低策略案件，送交本次委員會追認：

1、風險評估編號 10801：航機後推時，GPU置於機翼間距淨空線內，影響地勤作業運作安全，恐造成人員、裝備損傷(變動管理)；

2、風險評估編號10802：因凌天航空直昇機棚廠機棚間拖機作業涉及內交通道及機坪範圍，恐影響地勤作業運作安全，造成人員、裝備損傷(變動管理)。

(二)上半年度安全績效指標及安全目標達成情形。

(三)上半年度危害通報案件統計。

(四)檢視本站安全政策。

(五)各單位本年度風險管理精進作為分享（請於6月14日星期五前將資料以電子檔方式送交航務組，俾利安全辦公室彙整製作簡報）：

1、航空公司：立榮、遠東、華信及凌天航空；

2、飛航服務總臺：塔臺、助航臺；

3、其它地勤單位：台灣中油、福恩機械；

4、七美航空站、望安航空站。

三、宣導事項。

四、臨時動議。

五、散會。