

交通部民用航空局馬公航空站 安全管理系統(SMS)安全工作小組 108年度第2次臨時會會議紀錄

一、開會時間：108年10月7日(星期一) 09:30

二、開會地點：航空站3樓會議室

三、主 席：黃組長偉宏

紀錄：馬珍駒

四、出席單位及人員：如簽到單

五、討論事項與結論：

- (一)依據本站安全管理手冊3.2變動管理:變動管理程序之進行，係於本航空站之內外環境、程序、設施或作業等情況發生變動時(如:辦理空側工程)，檢視是否影響現有系統或安全風險管理之執行，以確實管理可能因前述變動而產生之安全風險。

因空軍馬基隊預劃於10月15日起進行E滑行道鋪面改善工程，施工期預估90天，期間將封閉K3滑行道以北之E滑行道及K4滑行道區域，為確認是否產生新危害，特此召開本次會議以採取安全風險管理相關措施。

結論:詳「安全危害確認及風險管理紀錄表:評估案編號10804」附件一。


- (二)助航臺建請馬基隊於施工期間，因助航臺關閉滑行道部份邊燈，線路將會橫跨於滑行道面上，馬基隊車輛應避免行駛經過線路(採其他路線如施工車輛動線，不涉入滑行道)，以維護滑行道邊燈正常運作。
- (三)民航局108年6月17日場建字第1085012173號函檢送「104-106年度各機場障礙物調查、資料庫維護暨資料繪製作業」相關成果，本站已將該資料函轉障礙物管制單位(軍民合用機場協議書第14條第4項第4款規定為空軍馬公基地勤務隊)酌處；為保飛安，請各航空公司轉知機師如於航道發現可能影響飛安之障礙物，可敘明障礙物型式及位置提報航站研判續處方式。

七、散 會(10:30)

交通部民用航空局馬公航空站
航空站安全管理系統(SMS)安全工作小組
108年第2次臨時會議簽到單

一、開會時間：中華民國108年10月7日(星期一) 09:30

二、開會地點：三樓會議室

三、主 席：黃組長偉宏 

紀錄：馬珍駒

出席(列)席人員：

單 位	姓 名	簽 到	單 位	姓 名	簽 到
馬公基地勤務隊	劉冠毅		華信航空	陳春梅	
馬公塔臺	陳永森			林俊男	
馬公助航臺	蔡上田			洪宏興	
馬公航空站 業務組	黃啟欣		遠東航空	蔡佳芳	
	陳震宇			趙嘉寶	
航務組	馬珍駒			陳覺堯	
消防班	黃見興		凌天航空		
立榮航空	鄭眾特				
	羅駿諭				
	鄭傳頌				
長榮航太	許寶凱				