交通部民用航空局 馬公航空站安全管理系統 安全委員會 112 年度第1次會議紀錄

一、開會時間:112年6月27日(星期二)10:00

二、開會地點:航空站3樓會議室

三、主席:邱主任永昇 記錄:吳顯宗

四、出席單位及人員:如簽到單

五、承辦單位簡報:略

六、討論事項與結論:

- (一) 列管危害及風險評估案之後續追蹤及有效性評估:
 - 1. 110年(含)持續列管危害共6件(詳附件1):

除第2項108056係納113-114年陸空側水溝餔面整修案,持續列管外,編號10761、108074、108059、108094、109023經檢視風險降低策略可行且有效,安全工作小組112年第2次會議建議解除列管。

2. 111年度持續列管危害共5件(詳附件1):。

編號11101、11102、11103、11105、11106經檢視風險降低策略可行且有效,安全工作小組112年第2次會議建議解除列管。

- 3. 112年度新增風險評估案共0件。
- (二) 112 年度安全績效指標及安全目標達成情形
 - 1. 本(112)年度安全績效指標之「落後指標」達成情形 (截至5月31日止):
 - (1)重大後果安全事件:
 - a. 車輛或其他地面設備造成跑道入侵導致航空器重飛/放棄 起飛事件五年移動平均發生率為1.8次/百萬起降架次以 下。

本站:維持0次。

b. 因地面作業不當或裝備失效,導致航空器受損須停機檢修 事件發生率: 1. 8次/十萬起降架次以下。

本站:維持0次。

(2)輕度後果安全事件:

a. 因跑道FOD或鳥擊相關事件造成班機重飛發生率: 0. 09次/1千起降架次以下(警示值: 0. 29)。

本站112年度上半年(1-5月):0次

	次數	起降架次	每千架次發生率		0.27
112年1月	0	2450	0.00		
112年2月	0	1902	0.00		
112年3月	0	2384	0.00		
112年4月	0	3058	0.00		
112年5月	0	3392	0.00		
112年6月			#DIV/0!		

經檢視班機重飛發生率,目前皆維持0次,安全辦公室持續辦理及檢 視作為,無須召開會議研擬精進作為。

b. 野生動物闖入空側管制區事件發生率: 0. 29次/千起降架次以下(警示值: 1. 63)。

本站112年度上半年(1-5月):0次

112年1月	0	2450	0.00		1.01
112年2月	0	1902	0.00		
112年3月	0	2384	0.00		
112年4月	0	3058	0.00		
112年5月	0	3392	0		
112年6月			#DIV/0!		

經檢視本場野生動物闖入情形,目前皆維持0次,安全辦公室持續辦理及檢視作為,無須召開會議研擬精進作為。

c. 空側地面違規事件發生率: 0. 08次/千起降架次(警示值: 0. 36)。

本站112年度(1-5月):共1次。

	次數	起降架次	每千架次發生率		0.36
112年1月	0	2450	0.00		
112年2月	0	1902	0.00		
112年3月	0	2384	0.00		
112年4月	0	3058	0.00		
112年5月	1	3392	0.29		
112年6月	0		#DIV/0!		

經檢視5月場面違規事件發生率0.29次/千起降架次,雖達到目標值,惟未超過警示值0.36;經查1件係場面席於4號停機坪檢到1張飛機前貨艙飄出之吸水棉紙(FOD),該架飛機係因機件因素檢修中,前貨艙打開無人看管。安全辦公室除要求航空公司提報改善措施外,辦理112年上半年機坪作業安全講習時亦宣導FOD相關議題

d. 機坪投射燈光異常發生次數: 4次/年以下(警示值:5次/ 年以下)。

本站112年度上半年:維持0次

停機坪照明燈異常發生次數定義:係以1-6號停機坪每盞6 顆燈泡中3顆故障、7-9號停機坪每盞4組燈泡 中2組 故障, 影響機坪作業安全。統計1月份1號頭光燈故障1顆,2月份 2號頭光燈故障1顆,3月份9號頭光燈故障1顆,4月份2號 頭光燈故障1顆,以上均未達機坪投射燈光異常定義。

e. 經檢視本站112年度各項安全績效指標SPI雖有某月超過 目標值情形,惟尚未超過警示值,且SPI有逐年下降趨勢,各 項SPI對增進本站飛航安全仍屬有效。

2. 本(112)年度安全績效指標之「領先(活動)指標」達成情

(1)線上危害通報件數:6件,目標值:5件/半年,上半年/達成

112年安全管理系統網路通報					
項次	危害編號	通報日期	是否符合獎 勵活動		備註
	, ,		是	否	W.5.A.
1	11205-0127	112/1/27			EGAT
2	11206-0128	112/1/28			華信
3	11232-0425	112/4/25			EGAT
4	11239-0411	112/4/11			華信
5	11240-0602	112/6/2			立榮
6	11241-0607	112/6/7			德安

(2)辨理「野生動物防制講習」及「空側違規事件」:

上半年:

112/6/8 於華信航空及立榮航空勤務辦公室辦理2場 「112年上半年空側作業安全宣導及座談會」及「空側違 規事件」講習。

(三) 112年度危害通報案件統計:


統計區間:112年1-5月31日,危害通報共計38件。

1. 危害分類




經檢視本年度1-5月危害分類以FOD(10件)最多,其產生多是6、 7號停機坪板塊施工時產生居多,請空側施工承辦單位加強場面 施工安全教育訓練,避免FOD產生影響飛安,安全辦公室規劃於 下半年舉辦「停機坪FOD撿拾活動」,加強機坪作業單位安全觀 念。

2. 危害發生位置



3. 危害通報來源



經檢視本年度1-5月危害通報來源以地勤人員32%及航務組26%為大宗,安全辦公室鼓勵各空側作業單位如有發現危害能積極通報,推廣「安全是每個人的責任」安全文化提升活動。

- (四)本站安全政策(附件2)
 經安全委員會檢視本站安全政策後,決議尚無需修正。
- (五) 民航局112年度空側設施及作業定期查核結果辦理情形 (附件3)

七、臨時動議:

為維護飛航安全,釐清肇事責任,請空側各作業單位及施工廠商施工時應自備裝備及工具,未經他人同意,禁止擅自挪用他人裝備及物品,倘違反上述規定,擬研議相關罰則。

八、主席裁(指示)事項:

本站安全管理系統安全委員會係採委員制,各委員請勿 缺席,如不克出席應事先請假,俾利安全管理系統順利 推動。

九、散會:11:30

交通部民用航空局馬公航空站 安全委員會112年第1次會議簽到單

地點:本站三樓會議室

時間:中華民國112年6月27日(星期二)10:00 主席:邱主任 永昇 中 大十

記錄:吳顯宗

出(列)席人員:

單位	職稱	姓名	簽到
空軍馬公基地勤務隊	隊長	程明正√	王志是
馬公機場管制臺	臺長	姚俊吉	清假
馬公助航臺	臺長	蔡上田	病假
航警局馬公分駐所	所長	劉韋杉	才喜游 4
七美航空站	主任	陳明達	欧姆王
望安航空站	主任	李修娟	支援航務值
立榮航空公司	主任	謝慶龍✓	潮头影
華信航空公司	經理	陳光益√	厚支益
凌天航空公司	站長	鄭宇翔	更了到
台灣中油公司	管理師	李廸昇	詩個
福恩機械公司	組長	歐生祥	21/82
馬公航空站業務組	組長	黄啟欣	4
馬公航空站航務組	組長	黄偉宏	Ja Jan
馬公航空站總務組	組長	莊麗圓	井 66 图