

## 交通部民用航空局澎湖航空站

### 112 年第 3 次跑道安全小組會議紀錄

一、開會時間：112 年 9 月 19 日(星期二) 15：30

二、開會地點：航空站三樓小會議室

三、主席：黃組長偉宏

紀錄：吳顯宗

四、出席單位及人員：如簽到單

五、承辦單位簡報：略

六、討論事項與結論：

(一) 澎湖機場野生動物防制作業-鳥擊防制：

1. 發生於本場鳥擊認定說明：


1. 請提供相關鳥擊跡證

(如撞擊痕跡相片、航空器三視圖、鳥屍、相關檢體)

2. 請飛行員詳細填寫鳥擊報告

3. 經航務組確認有充足鳥擊跡證，且拾獲有符合該跡證之鳥屍，佐以鳥擊報告，方可認定為本場發生之鳥擊事件

\*航機落地後飛行員轉知疑似鳥擊，或檢查時發現疑似有鳥擊痕跡，應立即通報航務組，以利航務組至跑道檢視，避免影響後續起、降班次



(二) 跑道安全相關事項宣導：

1. 避免跑道入侵

許可進入跑滑道單位進入跑滑道前，應以無線電申請並得到塔臺明確指示，如有疑慮應再次呼叫並確認，並應嚴格於跑滑道停等線外等待，避免發生跑道入侵事件。

2. 無線電通話重點:

**術語歸納：**

1. 呼號
2. 位置、意向
3. 正確複誦指示
4. 到達脫離報告

塔台，消防救援車呼叫。

消防救援車，塔台，請講。

塔台，消防救援車在K1，請求由K1進跑道。

消防救援車〈可以由K1進跑道，脫離後呼叫〉/〈稍待〉。

塔台，消防救援車可以由K1進跑道，脫離後呼叫〉/〈稍待〉。

七、臨時動議：無

八、散會:15:30

交通部民用航空局澎湖航空站

跑道安全小組 112 年第 3 次會議簽到單

一、開會時間：中華民國 112 年 9 月 19 日（星期二） 15：30

二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主 席：黃組長偉宏 

紀錄：吳顯宗

列席人員：

單 位	姓 名	單 位	姓 名
空軍 馬公基地勤務隊	林軒辰	馬公機場管制臺	姚俊吉
	李育亨	馬公助航臺	賴上田
華信航空公司	洪上陽	業務組	吳忠令
	王彥文	航務組	吳顯宗
立榮航空公司	邱新財	消防班	吳智輝
	邱偉政		
長榮航太公司	許雲嵐		
德安航空公司	趙文暄		
凌天航空公司	鄭宇翔		

註：航警所/中油/福恩機械/七美站/望安站非屬本站跑道安全小組，故免參加。